




ს ს ი კ ლევან სამხარაულის სახელმობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

ექსპერტიზის ლასპარავა





002490122

ექსპერტის დასკვნა № 002490122

გაფრთხილება

კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მიერ განმემარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა:

დამნიშნავი:

სტრუქტურა: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვესტრუქტურა:

დასახელება:

თანამდებობა: მერის მოვალეობის შემსრულებელი

მისამართი:

სახელი და გვარი: მანუჩარ რობაქიძე

საფუძველი: მომართვა

შემსრულებელი ექსპერტი:

ბაჩუკი ჩხარტიშვილი / კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტის სატრანსპორტო ტექნიკურ-ტრასოლოგიური, რადიაციული და სახანძრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 3 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

გთხოვთ დაგვიდგინოთ მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ავტომობილის „VAZ 21061” მსუბუქი (სახ. ნომრით DAS-888) ტექნიკური მდგომარეობა.

შემოსვლის თარიღი: 11/04/2022 წ

გასვლის თარიღი: 19/04/2022 წ

დასკვნა

ექსპერტიზაზე გამოსაკვლევად წარმოდგენილი, სედანის ტიპის ავტომობილი „VAZ 21061”, სახელმწიფო ნომრით №: DAS-888, ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით ტექნიკურად გაუმართავ მდგომარეობაშია და იგი უვარგისია შემდგომი ექსპლუატაციისათვის.

ბაჩუკი ჩხარტიშვილი

გამოკვლევა

ექსპერტიზაზე გამოსაკვლევად წარმოდგენილია სედანის ტიპის ავტომობილი „VAZ 21061”, სახელმწიფო ნომრით №: DAS-888, რომლის ვიზუალური დათვალიერება მოხდა ქ. თერჯოლაში არსებულ დაცული ავტოსადგომის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ვიზუალური დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ავტომობილის ინტერიერს და ექსტერიერს აღენიშნება ხანგრძლივი ექსპლუატაციის შედეგად განვითარებული ცვეთის კვლები, საღებავის აშრევების, განაკაწრების, თუნუქის ფენის დეფორმაციის,



002490122

ექსპერტის დასკვნა № 002490122

მცირე კოროზის და ა.შ. სახით. გარდა საექსპლუატაციო ცვეთისა ავტომობილს დაზიანებული, დეფორმირებული და განკომპლექტებული აქვს: წინა ბამპერი, ცხაურა, წინა მარჯვენა და მარცხენა თველების დაკიდების მაკომპლექტებული დეტალები, ძრავის სახურავი, წინა საქარე მინა, ძარის სახურავი, წინა მარჯვენა და მარცხენა მაშუქი ფარი, წინა მარჯვენა და მარცხენა კარი მაკომპლექტებული დეტალებით, უკანა მარჯვენა და მარცხენა კარი მაკომპლექტებული დეტალებით, წინა მარჯვენა და მარცხენა მოხვევის მაჩვენებელი ციმციმა, წინა მარჯვენა ფრთა, მარჯვენა და მარცხენა საქარე მინა, ძრავი, გადაცემათა კოლოფი, ელ. სისტემები, უკანა მარჯვენა და მარცხენა თვალის დაკიდების მაკომპლექტებული დეტალები, წინა მარჯვენა და მარცხენა, უკანა მარჯვენა და მარცხენა დისკ-საბურავები, უკანა მარჯვენა და მარცხენა მაშუქი ფარები, ავტომობილის ბაქანზე მოწყობილი ნარჩენების შემგროვებელი აგრეგატი მაკომპლექტებული დეტალებით, ინტერიერის მაკომპლექტებული დეტალები და ა.შ. ექსპერტიზაზე გამოსაკვლევად წარმოდგენილი ავტომობილი, მისი ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით ტექნიკურად გაუმართავ მდგომარეობაშია და იგი უვარგისია შემდგომი ექსპლუატაციისათვის.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მივდივართ დასკვნამდე, რომ ექსპერტიზაზე გამოსაკვლევად წარმოდგენილი, სედანის ტიპის ავტომობილი „VAZ 21061”, სახელმწიფო ნომრით №: DAS-888, ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით ტექნიკურად გაუმართავ მდგომარეობაშია და იგი უვარგისია შემდგომი ექსპლუატაციისათვის.

ბაზუკი ჩხარტიშვილი

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: დავით გველესიანი


ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ლევან სიმონიშვილი



002490122

ექსპერტის დასკვნა № 002490122

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1



ფოტო 2




ფოტო 3



ფოტო 4



ფოტო 5



ფოტო 6



002490122

ექსპერტის დასკვნა № 002490122



ფოტო 7




ფოტო 8



ფოტო 9



ფოტო 10



ფოტო 11



ფოტო 12