

დანართი 1 შპს სოკარ ჯორჯია გაზის ბალანსზე რიცხული გასაყიდი მოტოსკუტერები							
ნომერი	დასახელება	VIN კოდი	რაოდენობა	ერთეული	გამოშვების წელი	მდებარეობა	მდგომარეობა
1	მოტოსკუტერი	LJLTCBH76G3H07359	1	ცალი	2016	ქ. ბათუმი.გაგარინის ქ.N32	წინა და უკანა ვარიატორი,საბურავს უჭირს დატრიალება,ღვედი, კიკ სტარტერი, ელექტროობა,აკუმულატორი,ძრავის პრობლემები
2	მოტოსკუტერი	LJLTCBH73J3C00037	1	ცალი	2018	ქ. ბათუმი.გაგარინის ქ.N32	წინა და უკანა ვარიატორი,, კიკ სტარტერი, ელექტროობა (შუქვები) ,აკუმულატორი,ძრავის პრობლემები,ღვედი
3	მოტოსკუტერი	LJLTCBH75F3L00337	1	ცალი	2015	ქ. ბათუმი.გაგარინის ქ.N32	კიკ სტარტერი,წინა და უკანა ვარიატორი,აკუმულატორი,ძრავის პრობლემები,ღვედი,ელექტროობა
4	მოტოსკუტერი	LJLTCBH7XF3L00303	1	ცალი	2015	ქ. ბათუმი.გაგარინის ქ.N32	კიკ სტარტერის მექანიზმი ჩაშლილია, წინა და უკანა ვარიატორი,აკუმულატორი,ძრავის პრობლემები,ღვედი,ელექტროობა
5	მოტოსკუტერი	LJLTCBH77G3H07337	1	ცალი	2016	ქ. ბათუმი.გაგარინის ქ.N32	რამა გატეხილია, ღვედი, ვარიატორები, კიკ სტარტერი, წინა დისკი (საბურავი იშვებდა),აკუმულატორი
6	მოტოსკუტერი	LJLTCBH75G3H07319	1	ცალი	2016	ქ.ოზურგეთი ყაზბეგის ქუჩა #3 შესახვევი #9	მარცხენა მუხრუჭის სახელური,კიკ სტარტერის კომპლექტი,გლუშიტელის შუასადები,ვარიატორის ღვედი ,წინა უკანა ვარიატორი ,სამუხრუჭე ხუნდები,კომუტატორი,საბურავები,ძრავის კაპიტალური რემონტი(ვალი,პორშინი,კოლცო,ცილინდრი)
7	მოტოსკუტერი	LJLTCBH77F3L00338	1	ცალი	2015	ქ.ოზურგეთი ყაზბეგის ქუჩა #3 შესახვევი #9	ესაჭიროება წინა და უკანა ვარიატორი ,ღვედი,აკუმულატორი ,ძრავის კაპიტალური რემონტი ,ვალის სალნიკი
8	მოტოსკუტერი	LJLTCBH71F3L00349	1	ცალი	2015	ქ.ოზურგეთი ყაზბეგის ქუჩა #3 შესახვევი #9	ესაჭიროება ჰაერის ფილტრი ,პორშინი,კოლცო ,ცილინდრი,სტარტერი,სტარტერის კნოპკა,ვარიატორები ,ღვედი,კარბურატორის დიაფრაგმა, ,სვეჩის მუშტუკი,სვეჩი,სამუხრუჭე ხუნდები,გაზის ტროსი,ამორტიზატორი,უკანა.
9	მოტოსკუტერი	LJLTCBHAGF3D00099	1	ცალი	2015	ქ.ოზურგეთი ყაზბეგის ქუჩა #3 შესახვევი #9	ძრავი აქ დაზიანებული არ ექვემდებარება აღდგენას კერძოთ(ბლოკი)
10	მოტოსკუტერი	LJLTCBH75G3H07403	1	ცალი	2016	ქ.ოზურგეთი ყაზბეგის ქუჩა #3 შესახვევი #9	ესაჭიროება გალოვკა სბორში,ცილინდრი სბორში, ვალი,ბაკის ბენზოკლაპანი,ფილტრი ბენზინის და ჰაერის,ვარიატორები,ღვედი,საბურავი,დატუმბვის რელე ბაზინა ,კიკ სტარტერი,სპიდომეტრის ტროსი.
11	მოტოსკუტერი	LJLTCBH75G3C00503	1	ცალი	2015	ქ. წყალტუბო 9 აპრილის ქუჩა N62 ა.	არასრული კომლექტაცია. პლასმასის კორპუსის ნაწილები უმთავრესად დაზიანებულია. ჩარჩო გაღუნულია და გასწორება არ ხერხდება. გამოშვების წელი 2015.
12	მოტოსკუტერი	LJLTCBH75G3H07353	1	ცალი	2014	ქ. წყალტუბო 9 აპრილის ქუჩა N62 ა.	არასრული კომლექტაცია. პლასმასის კორპუსის ნაწილები უმთავრესად დაზიანებულია. ძრავის პრობლემები აქვს. გამოშვების წელი 2014
13	მოტოსკუტერი	LJLTCBH79F3L00311	1	ცალი	2016	ქ. წყალტუბო 9 აპრილის ქუჩა N62 ა.	არასრული კომლექტაცია. პლასმასის კორპუსის ნაწილები უმთავრესად დაზიანებულია. ძრავის პრობლემები აქვს. გამოშვების წელი 2016.
14	მოტოსკუტერი	LJLTCBH79F3L00103	1	ცალი	2015	ქ. წყალტუბო 9 აპრილის ქუჩა N62 ა.	არასრული კომლექტაცია. პლასმასის კორპუსის ნაწილები უმთავრესად დაზიანებულია. ძრავის პრობლემები აქვს. გამოშვების წელი 2015
15	მოტოსკუტერი	LJLTCBH73F3L00319	1	ცალი	2016	ქ. წყალტუბო 9 აპრილის ქუჩა N62 ა.	არასრული კომლექტაცია. პლასმასის კორპუსის ნაწილები უმთავრესად დაზიანებულია. ჩარჩო გაღუნულია და გასწორება არ ხერხდება. გამოშვების წელი 2016

