

შტრიხკოდი	დასახელება	რაოდენობა (ცალი)	აღწერილობა	განთავსების ადგილი
2000005068881	მეტალოპლასტმასის კარის და ფანჯრის დეტალები	232	წარმოდგენილია კარკასების სახით, ექსპლუატაციაში ნამყოფი, მინების გარეშე, აღენიშნება დემონტაჟისას მიღებული დაზიანებები, ნაწილობრივ დაშლილ მდგომარეობაში. განთავსებულია არასეპარაციულად სხვა ზომის მეტალოპლასტმასის ფანჯრებთან და კარებებთან ერთად. ზომით: 170*172სმ.	ქ. თბილისი, მუხიანი მე-4ბ მკ/რ 29 კორპ
2000005068898	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	22	წარმოდგენილია კარკასების სახით, ექსპლუატაციაში ნამყოფი, მინების გარეშე, აღენიშნება დემონტაჟისას მიღებული დაზიანებები, ნაწილობრივ დაშლილ მდგომარეობაში. განთავსებულია არასეპარაციულად სხვა ზომის მეტალოპლასტმასის ფანჯრებთან და კარებებთან ერთად. ზომით: 170*172სმ. მოწოდებული ინფორმაციით არის სულ 150,48 გრძივი მეტრი.	
2000005068904	მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟული ფანჯარა	3	წარმოდგენილია კარკასების სახით, ექსპლუატაციაში ნამყოფი, მინების გარეშე, აღენიშნება დემონტაჟისას მიღებული დაზიანებები, ნაწილობრივ დაშლილ მდგომარეობაში. განთავსებულია არასეპარაციულად სხვა ზომის მეტალოპლასტმასის ფანჯრებთან და კარებებთან ერთად. დასაწყობებულია ღია ცის ქვეშ. ზომით: 560*260სმ. მოწოდებული ინფორმაციით სულ 49,2 გრძივი მეტრი	
2000005068911	მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟული ფანჯარა	3	წარმოდგენილია კარკასების სახით, ექსპლუატაციაში ნამყოფი, მინების გარეშე, აღენიშნება დემონტაჟისას მიღებული დაზიანებები, ნაწილობრივ დაშლილ მდგომარეობაში. განთავსებულია არასეპარაციულად სხვა ზომის მეტალოპლასტმასის ფანჯრებთან და კარებებთან ერთად. ზომით: 550*260სმ, სულ 48,6 გრძივი მეტრი.	
2000005068928	მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟული ფანჯარა	2	წარმოდგენილია კარკასების სახით, ექსპლუატაციაში ნამყოფი, მინების გარეშე, აღენიშნება დემონტაჟისას მიღებული დაზიანებები, ნაწილობრივ დაშლილ მდგომარეობაში. განთავსებულია არასეპარაციულად სხვა ზომის მეტალოპლასტმასის ფანჯრებთან და კარებებთან ერთად. ზომით: 230*250სმ, სულ 19,2 გრძივი მეტრი.	