

№	შტრიხკოდი	ქონების დასახელება	რაოდენობა (ცალი)	ქონების აღწერილობა	განთავსების ადგილი
1	2000005128745	ავტომანქანის უკანა მარცხენა კარის პატარა სამკუთხედი მინა	5	LUCKY GLASS. შელახული აქვს შეფუთვა, არ არის ექსპლუატაციაში ნამყოფი, ეტყობა ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი. სავარაუდოდ განკუთვნილია ავტომანქანებისთვის OPEL TIGRA (1994-2000წ.).	ქ. თბილისი, რ. გაბაშვილის ქუჩა №71
2	2000005129025	ავტომანქანის წინა მარჯვენა კარის მინა	4	LUCKY GLASS. შელახული აქვს შეფუთვა, არ არის ექსპლუატაციაში ნამყოფი, ეტყობა ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი. სავარაუდოდ განკუთვნილია ავტომანქანებისთვის OPEL TIGRA (1994-2000წ.).	
3	2000005129032	ავტომანქანის წინა მარცხენა კარის მინა	3	LUCKY GLASS. შელახული აქვს შეფუთვა, არ არის ექსპლუატაციაში ნამყოფი, ეტყობა ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი. სავარაუდოდ განკუთვნილია ავტომანქანებისთვის OPEL TIGRA (1994-2000წ.).	
4	2000005129049	ავტომანქანის წინა მარჯვენა კარის მინა	5	LUCKY GLASS. შელახული აქვს შეფუთვა, არ არის ექსპლუატაციაში ნამყოფი, ეტყობა ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი. სავარაუდოდ განკუთვნილია ავტომანქანებისთვის OPEL TIGRA (1994-2000წ.).	
5	2000005129056	ავტომანქანის წინა მარცხენა კარის მინა	5	LUCKY GLASS. შელახული აქვს შეფუთვა, არ არის ექსპლუატაციაში ნამყოფი, ეტყობა ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი. სავარაუდოდ განკუთვნილია ავტომანქანებისთვის OPEL TIGRA (1994-2000წ.).	
			22		