

№	შტრიხკოდი	ქონების დასახელება	რაოდენობა (ცალი)	ქონების აღწერილობა	განთავსების ადგილი
1	2000005129568	ავტომანქანის წინა მარჯვენა კარის მინა	5	LUCKY GLASS. შეღახული აქვს შეფუთვა, არ არის ექსპლუატაციაში ნამყოფი, ეტყობა ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი. სავარაუდოდ განკუთვნილია ავტომანქანებისთვის ISUZU TROOPER/OPEL MONTEREY (1993-1998წ.).	ქ. თბილისი, რ. გაბაშვილის ქუჩა №71
2	2000005129575	ავტომანქანის წინა მარცხენა კარის მინა	1	LUCKY GLASS. შეღახული აქვს შეფუთვა, არ არის ექსპლუატაციაში ნამყოფი, ეტყობა ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი. სავარაუდოდ განკუთვნილია ავტომანქანებისთვის ISUZU TROOPER/OPEL MONTEREY (1993-1998წ.).	
3	2000005129582	ავტომანქანის წინა მარჯვენა კარის მინა	2	LUCKY GLASS. შეღახული აქვს შეფუთვა, არ არის ექსპლუატაციაში ნამყოფი, ეტყობა ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი. სავარაუდოდ განკუთვნილია ავტომანქანებისთვის ISUZU TROOPER/OPEL MONTEREY (1993-1998წ.).	
4	2000005129599	ავტომანქანის წინა მარცხენა კარის მინა	5	LUCKY GLASS. შეღახული აქვს შეფუთვა, არ არის ექსპლუატაციაში ნამყოფი, ეტყობა ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი. სავარაუდოდ განკუთვნილია ავტომანქანებისთვის ISUZU TROOPER/OPEL MONTEREY (1993-1998წ.).	
			13		