

№	შტრიხკოდი	ქონების დასახელება	რაოდენობა (ცალი)	ქონების აღწერილობა	განთავსების ადგილი
1	2000005134760	ავტომანქანის წინა მარჯვენა კარის მინა	1	LUCKY GLASS. შეღახული აქვს შეფუთვა, არ არის ექსპლუატაციაში ნამყოფი, ეტყობა ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი. სავარაუდოდ განკუთვნილია ავტომანქანებისთვის NISSAN TERANO II (1993-1998წ.).	ქ. თბილისი, რ. გაბაშვილის ქუჩა №71
2	2000005129612	ავტომანქანის წინა მარცხენა კარის მინა	3	LUCKY GLASS. შეღახული აქვს შეფუთვა, არ არის ექსპლუატაციაში ნამყოფი, ეტყობა ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი. სავარაუდოდ განკუთვნილია ავტომანქანებისთვის NISSAN TERANO II (1993-1998წ.).	
3	2000005129629	ავტომანქანის წინა მარჯვენა კარის მინა	3	LUCKY GLASS. შეღახული აქვს შეფუთვა, არ არის ექსპლუატაციაში ნამყოფი, ეტყობა ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი. სავარაუდოდ განკუთვნილია ავტომანქანებისთვის NISSAN TERANO II (1993-1998წ.).	
4	2000005129636	ავტომანქანის წინა მარცხენა კარის მინა	4	LUCKY GLASS. შეღახული აქვს შეფუთვა, არ არის ექსპლუატაციაში ნამყოფი, ეტყობა ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი. სავარაუდოდ განკუთვნილია ავტომანქანებისთვის NISSAN TERANO II (1993-1998წ.).	
			11		