

#	შტრიხკოდი	ქონების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ქონების აღწერილობა
1	2000005643200	ავტომანქანის საკუთვნო	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, პლასტმასის, აღენიშნება სხვადასხვა სახის მცირედი დაზიანების კვალი, წარწერით:GMDAT 9666 1656
2	2000005643217	ავტომანქანის საკუთვნო წარწერით: „FORD“	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, პლასტმასის, აღენიშნება ექსპლუატაციისათვის დამახასიათებელი სხვადასხვა სახის მცირედი დაზიანების კვალი, წარწერით:FORD, 14-207-01
3	2000005640704	ავტომანქანის ცხაურა წარწერით: „KIA“	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, გატეხილი, განკომპლექტებული, აღენიშნება სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი, წარწერით:KIA, 86522-A7810, ცხაურას ახლავს ერთი ცალი დაზიანებული ფარი
4	2000005640711	ავტომანქანის გამაძლიერებელ ლი ძელი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, ლითონის, აღენიშნება კოროზიის, დეფორმაციისა და სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი, გამაძლიერებელი ძელის ნაწილი არის გადაჭრილი, მაიდენტიფიცირებული ინფორმაცია არ გააჩნია
5	2000005640728	ავტომანქანის გვერდითა ფრთა	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, ლითონის, აღენიშნება კოროზიის, დეფორმაციისა და სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი, მაიდენტიფიცირებული ინფორმაცია არ გააჩნია
6	2000005640872	ავტომანქანის ფარი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, გატეხილი, აღენიშნება სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი, წარწერით:YC15-13W030. ელექტრონულ აუქციონზე გამოტანილ ქონებას არ მოყვება გარანტია.

7	2000005643446	სატრანსპორტო საშუალების ნაწილები	კბ	25	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, შედგება სატრანსპორტო საშუალების სხვადასხვა სახის ნაწილისაგან
8	2000005641077	ავტომანქანის წინა ფარი წარწერით: „KIA“	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, გატეხილი, აღენიშნება სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი, წარწერით: KIA, 92101-4C. ელექტრონულ აუქციონზე გამოტანილ ქონებას არ მოყვება გარანტია.
9	2000005641749	სატრანსპორტო საშუალების სამუხრუჭე დისკი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება კოროზიისა და ექსპლუატაციისათვის დამახასიათებელი სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი, მაიდენტიფიცირებული ინფორმაცია არ გააჩნია
10	2000005641879	ავტომანქანის წყლის ავზი წარწერით: „MERCEDES- BENZ“	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, პლასტმასის, ნაწილობრივ განკომპლექტებული, აღენიშნება ექსპლუატაციისათვის დამახასიათებელი სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი, წარწერით: MERCEDES-BENZ 220 500 00 49
11	2000005636523	ავტომანქანის ნისლსაწინააღმ დეგო ფარი	ცალი	1	საცალო შეფუთვის გარეშე, წარწერით: TYC 19-6019R SAEF04, MADE IN TAIWAN. ელექტრონულ აუქციონზე გამოტანილ ქონებას არ მოყვება გარანტია.
12	2000005636530	ავტომანქანის ნისლსაწინააღმ დეგო ფარის ჩარჩო	ცალი	1	საცალო შეფუთვის გარეშე, პლასტმასის, წარწერით: TY641FB/C MADE IN TAIWAN

