



სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
NATIONAL FORENSICS BUREAU

№ 5007115422

18/10/2022



5007115422

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერს ბატონ დავით
ბახტაძეს

ბატონო დავით,

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N62-622226917 მომართვის (ბიუროს 2022 წლის 27 სექტემბრის რეგისტრაციის N1006920522) საფუძველზე, გიგზავნით სატრანსპორტო ტექნიკურ-ტრასოლოგიური ექსპერტიზის N007204522 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 06 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი მურვანიძე

ბიუროს უფროსის მოადგილე



5007115422

ელექტრონული დოკუმენტის ასლის მატერიალურ დოკუმენტთან თანაბარ იურიდიულ ძალას ვადასტურებ,
ხელმოწერისთვის პასუხისმგებელი პირი თ.

თარიღი 18.10.2022

(ხელმოწერა) გა





007204522

ექსპერტის დასკვნა № 007204522

გაფრთხილება

კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მიერ განმეძარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც დათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის საომლისამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა:

ფაქტობრივი:

საბრუნველთა: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია

საბრუნველთა:

თანამდებობა: მერი

სამართალი:

საბუღალთა და გვარი: დავით ბახტაძე

საფუძველი: მომართვა

შემსრულებელი ექსპერტები:

ბაჩუკი ჩხარტიშვილი / კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტის სატრანსპორტო ტექნიკურ ტრასოლოგიური, რადიოფიზიკური და სახანძრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 4 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

წინააღმდეგობით დაგვიდგინოთ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ვინაობის (რეგისტრაციის ნომერი BB-026-Q ტიპი გრეიდერი, მოდელი 122-B-1, სატრანსპორტო საშუალების საიდენტიფიკაციო ნომერი 1741745) ტექნიკური მდგომარეობა.

შემოსვლის თარიღი: 27/09/2022 წ

გასვლის თარიღი: 18/10/2022 წ

დასკვნა

ექსპერტიზაზე გამოსაკვლევად წარმოდგენილი, 2014 წელს დამზადებული გრეიდერი-ს ტიპის სატრანსპორტო საშუალება „DZ 122-B-1“, სახელმწიფო ნომრით №: BB-026-Q საიდენტიფიკაციო №(VIN): 1741745, ამორტიზირებული და ტექნიკურად გაუმართავ მდგომარეობაშია.

ბაჩუკი ჩხარტიშვილი

გამოკვლევა

ექსპერტიზაზე გამოსაკვლევად წარმოდგენილია 2014 წელს დამზადებული გრეიდერი-ს ტიპის სატრანსპორტო საშუალება „DZ 122-B-1“, სახელმწიფო ნომრით №: BB-026-Q საიდენტიფიკაციო №(VIN): 1741745, რომლის ვიზუალური დათვალიერება მოხდა სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ერთ-ერთ დაცულ სადგომზე. ვიზუალური დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ტექნიკის



007204522

ექსპერტის დასკვნა № 007204522

ინტერიერს და ექსტერიერს აღენიშნება ხანგრძლივი ექსპლუატაციის შედეგად განვითარებული ცვეთის კვლები, საღებავის ამოწვევის, განაკაწრების, თუნუქის ფენის დეფორმაციის, კოროზიის და ა.შ. სახით. გარდა საექსპლუატაციო ცვეთისა ტექნიკას დაზიანებული აქვს: საბურავები, უკანა მოხვევის მაჩვენებლები, წინა მამუქი ფარები, წინა დანა, რიგი მაღალი წნევის მილი, კაბინის ინტერიერის მაკომპლექტებელი დეტალები. მოწოდებული ინფორმაციით გრეიდერს დაზიანებული აქვს: გადაცემათა კოლოფის გადაბმულობა, საჭის მართვის მექანიზმის გამწევი ჰიდრავლიკური ცილინდრები საჭის საწევებით, მარცხენა ამწევი ჰიდრავლიკური ცილინდრი, სამუხრუჭე სისტემა, სამუხრუჭე ხუნდებით, დამწოლი საკისარი, ძრავის ამპრავი და ა.შ. ამდენად თუ გავითვალისწინებთ ექსპერტიზაზე გაოსაკვლევად წარმოდგენილი გრეიდერის ფაქტობრივ მდგომარეობას მივდივართ დასკვნამდე, რომ იგი ამორტიზირებული და ტექნიკურად გაუმართავ მდგომარეობაშია.

შედეგად შემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მივდივართ დასკვნამდე, რომ ექსპერტიზაზე გამოსაკვლევად წარმოდგენილი, 2014 წელს დაზიანებული გრეიდერი-ს ტიპის სატრანსპორტო საშუალება „DZ 122-B-1“, სახელმწიფო ნომრით №: BB-026-Q, საიდენტიფიკაციო №(VIN): 1741745, ამორტიზირებული და ტექნიკურად გაუმართავ მდგომარეობაშია.

ბაჩუკი ჩხარტიშვილი

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: დავით გველესიანი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: გრიგოლ სოსელია



007204522

ექსპერტის დასკვნა № 007204522

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1



ფოტო 2



ფოტო 3



ფოტო 4



ფოტო 5



ფოტო 6



007204522

ექსპერტის დასკვნა № 007204522



ფოტო 7



ფოტო 8



ფოტო 9



ფოტო 10



ფოტო 11



ფოტო 12



007204522

ექსპერტის დასკვნა № 007204522



ფოტო 13



ფოტო 14



ფოტო 15



ფოტო 16



ფოტო 17



ფოტო 18



007204522

ექსპორტის დანკენა № 007204522



ფოტო 19



ფოტო 20



ფოტო 21



ფოტო 22



ფოტო 23



ფოტო 24