

შტრიხკოდი	ლოტის დასახელება	რაოდენობა (ვალი)	ქონების დასახელება	რაოდენობა (ვალი)	ქონების აღწერილობა	განთავსების ადგილი
2000005905896	ავტომანქანის ღვედის გორგოლაჭი	22	ავტომანქანის ღვედის გორგოლაჭი	10	აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	ქ. თბილისი, რ. გაბაშვილის ქუჩა №71
2000005905902			ავტომანქანის ღვედის გორგოლაჭი	5	აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	
2000005906114			ავტომანქანის ღვედის გორგოლაჭი	1	აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	
2000005906121			ავტომანქანის ღვედის გორგოლაჭი	1	აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	
2000005906138			ავტომანქანის ღვედის გორგოლაჭი	1	აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	
2000005906152			ავტომანქანის ღვედის გორგოლაჭი	3	აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	
2000005906176			ავტომანქანის ღვედის გორგოლაჭი	1	აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	