

| შტრიხკოდი | ლოტის დასახელება | რაოდენობა (ცალი) | ქონების დასახელება | რაოდენობა (ცალი) | ქონების აღწერილობა | განთავსების ადგილი |
|---------------|--|---------------------|---|---------------------|--|------------------------------------|
| 2000005905544 | სხვადასხვა დასახელების ავტომანქანის ნაწილები | 107 | ავტომანქანის ზეთის ტუმბოს სამაგრი | 1 | აღნიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. | ქ. თბილისი, რ. გაბაშვილის ქუჩა №71 |
| 2000005905575 | | | ავტომანქანის გენერატორის ნახშირის კონტაქტი | 1 | აღნიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. | |
| 2000005905599 | | | ავტომანქანის ზეთის სენსორი | 1 | აღნიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. | |
| 2000005905605 | | | ავტომანქანის სპიდომეტრის კბილანა | 21 | აღნიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. | |
| 2000005905612 | | | ავტომანქანის საწვავის მიწოდების მილაკი | 5 | ლითონის, აღნიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. | |
| 2000005905629 | | | ავტომანქანის ლილვის საყრდენი საყელური (შაიბა) | 28 | აღნიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. | |
| 2000005905636 | | | ავტომანქანის რელე | 3 | სხვადასხვა მოდელის და ზომის. აღნიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. | |
| 2000005905667 | | | ავტომანქანის გენერატორის ნახშირის კონტაქტი | 1 | აღნიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. | |
| 2000005905674 | | | ავტომანქანის თერმოსტატის ძირი | 1 | აღნიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. | |
| 2000005905681 | | | ავტომანქანის გადაცემათა კოლოფის ნაწილი | 6 | პლასტმასის, აღნიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. | |
| 2000005905766 | | | ავტომანქანის გენერატორის ნახშირის კონტაქტი | 3 | აღნიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. | |
| 2000005905773 | | | ავტომანქანის გენერატორის ნახშირის კონტაქტი | 3 | აღნიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. | |

| |
|---------------|
| 2000005905780 |
| 2000005905797 |
| 2000005905803 |
| 2000005905810 |
| 2000005905827 |
| 2000005905834 |
| 2000005905841 |
| 2000005905858 |
| 2000005905865 |
| 2000005905872 |
| 2000005905919 |
| 2000005905933 |

| | | |
|---|---|--|
| ავტომანქანის გენერატორის ნახშირის კონტაქტი | 7 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| ავტომანქანის სტარტერის კბილანა | 1 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| ავტომანქანის სტარტერის დენის კონტაქტი | 1 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| ავტომანქანის ძრავის აალების გამანაწილებლის (ტრამბლიორის) ნაწილი | 1 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| ავტომანქანის ძრავის აალების გამანაწილებლის (ტრამბლიორის) ნაწილი | 2 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| ავტომანქანის სტარტერის კბილანა | 1 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| ავტომანქანის აქსელერატორის (გაზის) ტროსი | 3 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| ავტომანქანის ლილვის კბილანა | 1 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| თერმოსტატის ხუფი | 1 | პლასტმასის, აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| ავტომანქანის მილისა | 2 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| ავტომანქანის გვერდითა მილის ამწევ-დამწევი მექანიზმი | 1 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| ავტომანქანის კარების სახელური | 1 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |

| | | | | |
|---------------|--|---|---|--|
| 2000005905940 | | ავტომანქანის კარების ჩამკვეტი | 1 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| 2000005905995 | | ავტომანქანის გენერატორის ნახშირის კონტაქტი | 1 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| 2000005906008 | | ავტომანქანის გენერატორის საკონტაქტო მოწყობილობა | 2 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| 2000005906039 | | ავტომანქანის კბილანა გადაცემა | 1 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| 2000005906268 | | ღვედის დამჭიმი ბერკეტი | 1 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| 2000005906275 | | ავტომანქანის სპიდომეტრის კბილანა | 1 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| 2000005906282 | | ავტომანქანის გაგრილების სითხის დონის სენსორი | 1 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| 2000005906343 | | ავტომანქანის რადიატორის ვენტილატორის ფრთოვანა | 1 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| 2000005906350 | | ავტომანქანის რადიატორის ვენტილატორის ფრთოვანა | 1 | აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |
| 2000005906367 | | ავტომანქანის ზეთის ტუმბო | 1 | ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. |