

№	შტრიხკოდი	ქონების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ქონების აღწერილობა	განთავსების ადგილი
1	2000005897832	ავტომანქანის ძრავის გაგრილების სისტემის ტემპერატურის სენსორი 251919501D	ცალი	4	აღნიშნული ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. სავარაუდოდ განკუთვნილია VOLKSWAGEN-ის მარკის ავტომანქანებისთვის.	ქ. თბილისი, რ. გაბაშვილის ქ. №71
2	2000005897849	ავტომანქანის ძრავის გაგრილების სისტემის ტემპერატურის სენსორი 251919501D	ცალი	25	აღნიშნული ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. სავარაუდოდ განკუთვნილია VOLKSWAGEN-ის მარკის ავტომანქანებისთვის.	
3	2000005898075	ავტომანქანის ძრავის გაგრილების სისტემის ტემპერატურის სენსორი "251919369B"	ცალი	29	აღნიშნული ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	
4	2000005898242	ავტომანქანის ძრავის სარქველის ჰიდრომიწოლი	ცალი	14	სხვადასხვა მოდელის და ზომის. აღნიშნული ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	
5	2000005898334	ავტომანქანის ძრავის აირგანაწილების ლილვის სამაგრი "844F6536AA"	ცალი	4	აღნიშნული ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. სავარაუდოდ განკუთვნილია FORD-ის მარკის ავტომანქანებისთვის.	
6	2000005898365	ავტომანქანის გასაღების ბუდე	ცალი	5	აღნიშნული ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი და დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია. სავარაუდოდ განკუთვნილია VOLKSWAGEN-ის მარკის ავტომანქანებისთვის.	