

შტრიხკოდი	ქონების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ქონების აღწერილობა
2000006582348	ავტომანქანის გვერდითა კარი	ცალი	1	ავტომანქანა "Hyndai Elantra"-ს უკანა მარცხანა კარი , დაზიანებული, აღნიშნება ჭყლეტის კვალი, კარის შიდა ზედაპირზე მოყვება დინამიკი, ამწევ-დამწევი მექანიზმი , შუშა.
2000006582355	ავტომანქანის ზამპერი	ცალი	1	"Hyndai Accent - 1.6"-ს მანქანის წინა ზამპერი, ექსპლუატაციაში ნამყოფი , დაზიანებული; გატეხილი,