

შტრიხკოდი	ლოტის დასახელება	რაოდენობა (ცალი)	ქონების დასახელება	რაოდენობა (ცალი)	ქონების აღწერილობა	განთავსების ადგილი
2000006714848	გათბობის პანელური რადიატორი	65	გათბობის პანელური რადიატორი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება დაზიანებები, ნაწილობრივ განკომპლექტებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ზომა: 70 სმ x 60 სმ.	ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ოსიაური
2000006714855			გათბობის პანელური რადიატორი	2	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება დაზიანებები, ნაწილობრივ განკომპლექტებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ზომა: 90 სმ x 60 სმ.	
2000006714862			გათბობის პანელური რადიატორი	21	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება დაზიანებები, ნაწილობრივ განკომპლექტებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ზომა: 100 სმ x 60 სმ.	
2000006714879			გათბობის პანელური რადიატორი	12	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება დაზიანებები, ნაწილობრივ განკომპლექტებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ზომა: 110სმ x 60 სმ.	
2000006714886			გათბობის პანელური რადიატორი	12	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება დაზიანებები, ნაწილობრივ განკომპლექტებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ზომა: 120 სმ x 60 სმ.	
2000006714893			გათბობის პანელური რადიატორი	2	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება დაზიანებები, ნაწილობრივ განკომპლექტებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ზომა: 150 სმ x 60 სმ.	
2000006714909			გათბობის პანელური რადიატორი	4	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება დაზიანებები, ნაწილობრივ განკომპლექტებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ზომა: 160 სმ x 60 სმ.	
2000006714916			გათბობის პანელური რადიატორი	6	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება დაზიანებები, ნაწილობრივ განკომპლექტებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ზომა: 180 სმ x 60 სმ.	
2000006714923			გათბობის პანელური რადიატორი	5	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება დაზიანებები, ნაწილობრივ განკომპლექტებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ზომა: 200 სმ x 60 სმ.	