

№	შტრიხკოდი	ქონების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ქონების აღწერილობა	განთავსების ადგილი
1	2000006651020	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 2კვტ-იანი, დასახელებით: FERROLI.	ქ. ახალციხე, 9 აპრილის ქუჩა №24
2	2000006651136	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 5,4კვტ-იანი.	
3	2000006650979	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 2კვტ-იანი.	
4	2000006651082	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 3,2კვტ-იანი.	
5	2000006651099	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 3,2კვტ-იანი.	

6	2000006651105	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 2კვტ-იანი.
7	2000006651112	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 2,4კვტ-იანი.
8	2000006651129	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 3,2კვტ-იანი.
9	2000006651143	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 3,2კვტ-იანი.
10	2000006651150	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 5,4კვტ-იანი.
11	2000006651167	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 5,4კვტ-იანი.

12	2000006651174	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 5,4კვტ-იანი.
13	2000006651181	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 3,2კვტ-იანი.
14	2000006651198	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 8,3კვტ-იანი.
15	2000006651204	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 8,3კვტ-იანი.
16	2000006651211	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 8,3კვტ-იანი.
17	2000006651228	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 5,4კვტ-იანი.

18	2000006651235	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 2,4კვტ-იანი.
19	2000006651242	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 2,4კვტ-იანი.
20	2000006651259	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 8,3კვტ-იანი.
21	2000006651266	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 8,3კვტ-იანი.
22	2000006651273	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 8,3კვტ-იანი.
23	2000006651280	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 2კვტ-იანი.

24	2000006651297	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 2კვტ-იანი.
25	2000006651303	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 3,2კვტ-იანი, დასახელებით: FERROLI.
26	2000006651310	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 3,2კვტ-იანი.
27	2000006651327	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 3,2კვტ-იანი.
28	2000006651334	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 3,2კვტ-იანი.
29	2000006651341	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 3,2კვტ-იანი.

30	2000006651358	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღნიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 3,2კვტ-იანი.
31	2000006651372	ფანკოილი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღნიშნება ცვეთისა და სხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია, ფანკოილი 2კვტ-იანი.
				31	