

შტრიხკოდი	ლოტის დასახელება	რაოდენობა (ცალი)	ქონების დასახელება	რაოდენობა (ცალი)	ქონების აღწერილობა	განთავსების ადგილი
2000006833334	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	96	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	90	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, დემონტირებული, აღენიშნება ცვეთისა და სხვადასხვა სახის მექანიკური დაზიანების კვალი, ნაწილის გატეხილი აქვს მინები, ზომით: 2,10x1,90.	ქ.თბილისი, წავკისი, რუსთაველის ქუჩა №1. №211 საჯარო სკოლა
2000006833341			მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	3	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, დემონტირებული, აღენიშნება ცვეთისა და სხვადასხვა სახის მექანიკური დაზიანების კვალი, ნაწილის გატეხილი აქვს მინები, ზომით: 2,10x1,90.	
2000006833358			მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, დემონტირებული, აღენიშნება ცვეთისა და სხვადასხვა სახის მექანიკური დაზიანების კვალი, ნაწილის გატეხილი აქვს მინები, ზომით: 2,10x1,90.	
2000006833365			მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	2	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, დემონტირებული, აღენიშნება ცვეთისა და სხვადასხვა სახის მექანიკური დაზიანების კვალი, ნაწილის გატეხილი აქვს მინები, ზომით: 2,10x1,90.	