

№	შტრიხკოდი	ქონების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ქონების აღწერილობა	განთავსების ადგილი
1	2000006776488	ავტომანქანის გადაბმულობის მთავარი ავზი	ცალი	1	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	ქ. თბილისი, რ. გაბაშვილის ქ. №71
2	2000006776518	ავტომანქანის სადები	ცალი	3	ე.წ. ფერადოს ნაკლადკები. სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	
3	2000006799807	ავტომანქანის აალების სანთელი	ნაკრები	1	ნაკრები შედგება 26 ცალი აალების სანთელისაგან, სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	
4	2000006799814	ავტომანქანის აალების სანთელი	ნაკრები	1	ნაკრები შედგება 26 ცალი აალების სანთელისაგან, სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	
5	2000006776617	ავტომანქანის სავალი ნაწილი - სტაბილიზატორის მილისა	ცალი	4	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	
6	2000006776730	ავტომანქანის ჰაერის ფილტრი	ცალი	11	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	
7	2000006776761	ავტომანქანის სავალი ნაწილი გრძელი წევა	ცალი	2	ე.წ. ტიაგა. სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	

8	2000006776785	ავტომანქანის ამპრაჟი კოჭა	ცალი	3	ე.წ. ზარიადკის რელე. სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
9	2000006776846	ავტომანქანის საკისარი	ცალი	2	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
10	2000006776891	ავტომანქანის გამონაბოლქვის სისტემის ნაწილი	ცალი	1	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
11	2000006776945	ავტომანქანის სტაბილიზატორის კრონშტეინი	ცალი	3	ე.წ. სტერჟინი. სავარაუდოდ განკუთვნილია OPEL ფირმის ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
12	2000006776983	ავტომანქანის საკისარი	ცალი	2	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
13	2000006776990	ავტომანქანის მუხრუჭების მთავარი ავზი	ცალი	1	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
14	2000006777041	ავტომანქანის გადამბოლობის საკისარი	ცალი	1	მეორადი მოხმარების, სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
15	2000006777089	ავტომანქანის ძრავის დგუში	ცალი	2	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. მეორადი მოხმარების, აღენიშნება სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.

16	2000006777096	ავტომანქანის შემშვები სარქველი	ცალი	1	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
17	2000006777140	ავტომანქანის ელასტიური მუფტა	ცალი	2	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
18	2000006777157	ავტომანქანის ელასტიური მუფტა	ცალი	1	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
19	2000006777164	ავტომანქანის ელასტიური მუფტა	ცალი	2	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
20	2000006777171	ავტომანქანის მუხრუჭების სენსორი	ცალი	8	განკუთვნილია სხვადასხვა მარკა - მოდელის ავტომობილებისათვის. ახალი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
21	2000006807397	ავტომანქანის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი	კომპლექტი	1	კომპლექტი შედგება ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭებისაგან. მეორადი მოხმარების, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
22	2000006776303	ავტომანქანის კბილანა	ცალი	2	ე.წ. ბაკალეტკა. სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
23	2000006776372	ავტომანქანის გვერდითა სარკე	ცალი	1	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. გატეხილი.

24	2000006777195	ავტომანქანის გადაბმულობის ცილინდრი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
				57	