

№	შტრიხკოდი	ქონების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ქონების აღწერილობა	განთავსების ადგილი
1	2000006799791	ავტომანქანის სამუხრუჭე ხუნდი	კომპლექტი	2	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი.	ქ. თბილისი, რ. გაბაშვილის ქ. №71
2	2000006776563	ავტომანქანის სამუხრუჭე ხუნდი	ცალი	28	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი.	
3	2000006776860	ავტომანქანის მუხრუჭის ხუნდი	ცალი	3	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი.	
4	2000006776938	ავტომანქანის ხუნდები	ცალი	15	სხვადასხვა მოდელის. ახალი. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი.	
5	2000006776969	ავტომანქანის წინა ხუნდები	ცალი	4	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	
6	2000006805508	ავტომანქანის უკანა ხუნდები	ნაკრები	1	ნაკრები შედგება 8 ცალი ხუნდისაგან. სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. მეორადი მოხმარების, აღენიშნება სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	