

№	შტრიხკოდი	ქონების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ქონების აღწერილობა	განთავსების ადგილი
1	2000006776648	ავტომანქანის კბილანა ღვედი	ცალი	3	აღნიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	ქ. თბილისი, რ. გაბაშვილი ს ქ. №71
2	2000006776655	ავტომანქანის კბილანა ღვედი	ცალი	14	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღნიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	