

№	შტრიხკოდი	ქონების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ქონების აღწერილობა	განთავსების ადგილი
1	2000006776723	ავტომანქანის სავალი ნაწილის დეტალი - ჯვარა	ცალი	12	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	ქ. თბილისი, რ. გაბაშვილი ს ქ. №71
2	2000006776716	ავტომანქანის სავალი ნაწილის დეტალი - ჯვარა	ცალი	3	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	
				15		