

№	შტრიხკოდი	ქონების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ქონების აღწერილობა	განთავსების ადგილი
1	2000006776815	ავტომანქანის სავალი ნაწილი - ტაბიკი	ცალი	1	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	ქ. თბილისი, რ. გაბაშვილის ქ. №71
2	2000006776822	ავტომანქანის სავალი ნაწილი - ტაბიკი	ცალი	7	სავარაუდოდ განკუთვნილია საბჭოური წარმოების ავტომანქანებისათვის. აღენიშნება ხანგძლივი დასაწყობების შედეგად მიღებული სხვადასხვა სახის დაზიანებების კვალი. მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.	
				8		