

№	შტრიხკოდი	ქონების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ქონების აღწერილობა	განთავსების ადგილი
1	2000006926654	პანელური რადიატორი	ცალი	90	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, დემონტირებული, აღენიშნება ცვეთისა და სხვადასხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი.	ქ.თბილისი, ა.ბოჭორიშვილის ქუჩა №57
2	2000006926661	პანელური რადიატორი	ცალი	24	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, დემონტირებული, აღენიშნება ცვეთისა და სხვადასხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების კვალი.	