

№	შტრიხკოდი	ქონების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ქონების აღწერილობა	განთავსების ადგილი
1	2000006974365	სამედიცინო მაგიდა	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთის, სხვადასხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების და ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი. სამი უჯრით, მეტალის კარკასით და ტყავის სავარძელით.	ქ. თბილისი, რ. გაბაშვილის ქ. №71
2	2000006974389	ემალის სუდნო	ცალი	2	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთის, სხვადასხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების და ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი.	
3	2000006974419	ბიქსი	ცალი	2	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთის, სხვადასხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების და ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი.	
4	2000006974426	ბიქსი	ცალი	2	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთის, სხვადასხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების და ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი.	
5	2000006974433	თირკმლისებური თასი	ცალი	2	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთის, სხვადასხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების და ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი.	
6	2000006974440	ხის არტაშანი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთის, სხვადასხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების და ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი.	
7	2000006974457	პინცეტი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთის, სხვადასხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების და ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი.	
8	2000006974464	ბიქსი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთის, სხვადასხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების და ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი.	
9	2000006974471	თაბაშირის საჭრელი მკვრატელი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთის, სხვადასხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების და ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი.	
10	2000006974488	ბიქსი	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთის, სხვადასხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების და ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი.	

11	2000006974495	ყავარჯენი	ცალი	2	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთის, სხვადასხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების და ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი. საყრდენზე არსებული რეზინა არის დაშლილი.
12	2000006974501	საკაცე	ცალი	5	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთის, სხვადასხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების და ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი.
13	2000006974518	საკაცე	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთის, სხვადასხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების და ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი.
14	2000006974525	საკაცე	ცალი	10	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, აღენიშნება ცვეთის, სხვადასხვა სახის მექანიკური ხასიათის დაზიანებების და ხანგრძლივი დასაწყობების კვალი.
				32	