

დანართი №1

№	შტრიხკოდი	ქონების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ქონების აღწერილობა
1	2000006905918	ვიდეო კამერა Hivideo	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, დემონტირებული ვიდეოკამერა Hivideo, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
2	2000006905925	ვიდეო კამერა Hiwatch	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, დემონტირებული ვიდეოკამერა Hiwatch, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
3	2000006905932	ვიდეო კამერა	ცალი	1	ექსპლუატაციაში ნამყოფი, დემონტირებული ვიდეოკამერა Hiwatch, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
4	2000006905949	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა Digital DNR, პლასტმასის შტატივით, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
5	2000006905956	ვიდეო კამერა Mobotix	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა Mobotix, დაზიანებული, მოტეხილი აქვს სამაგრი ფეხი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.

6	2000006905963	ვიდეო კამერა Mobotix	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა Mobotix, დაზიანებული, მოტეხილი აქვს სამაგრი ფეხი, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
7	2000006905970	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების გუმბათისებრი ვიდეოკამერა IPC, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
8	2000006911872	ვიდეო კამერა KDM-6216	ცალი	1	დემონტირებული ვიდეოკამერა KDM-6216, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
9	2000006911889	ვიდეო კამერა AGM	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა AGM, დაზიანებული, ნაწილობრივ განკომპლექტებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
10	2000006913289	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების, დემონტირებული გუმბათოვანი ვიდეოკამერა VDRD3-370V, დაზიანებული, ნაწილობრივ განკომპლექტებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
11	2000006913296	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების, დემონტირებული ვიდეოკამერა IPC, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობას დაუდგენელია.

12	2000006913302	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა KDM-6216 სამაგრი კრონშტეინით, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
13	2000006913319	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა KDM-6216, სამაგრი კრონშტეინით, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
14	2000006913326	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა KDM-6216 სამაგრი კრონშტეინით, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
15	2000006913333	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა KDM-6216 სამაგრი კრონშტეინით, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
16	2000006913340	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა KDM-6216, სამაგრი კრონშტეინით, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
17	2000006913357	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა KDM-6216 სამაგრი კრონშტეინით, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.

18	2000006913364	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა KDM-6216 სამაგრი კრონშტეინით, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
19	2000006913371	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა KDM-6216, სამაგრი კრონშტეინით, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
20	2000006913388	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა KDM-6216 სამაგრი კრონშტეინით, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
21	2000006913395	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა KDM-6216 სამაგრი კრონშტეინით, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
22	2000006914460	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა KDM-6216, სამაგრი კრონშტეინით, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
23	2000006914477	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა KDM-6216, სამაგრი კრონშტეინის გარეშე, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.

24	2000006916143	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა KDM-6215 სამაგრიტ კრონშტეინით, დემონტირებული, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
25	2000006916150	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა KDM-6215 სამაგრიტ კრონშტეინით, დემონტირებული, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
26	2000006916167	ვიდეო კამერა	ცალი	1	ვიდეოკამერა KDM-6215, არ ირთვება, მეორადი მოხმარების, არ აქვს სადენი, საიდენტიფიკაციო კოდი: არ გააჩნია.
27	2000006916174	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა KDM-6215 სამაგრიტ კრონშტეინით, დემონტირებული, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
28	2000006916181	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა KOB1, სადენის გარეშე, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.

29	2000006916198	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა HITACHI, სამაგრიტ კრონშტეინით, დემონტირებული, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
30	2000006916204	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა IPC, დემონტირებული, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
31	2000006916211	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა IPC, დემონტირებული, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
32	2000006916228	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა IPC, დემონტირებული, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
33	2000006916235	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა IPC, დემონტირებული, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.

34	2000006916242	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა IPC, დემონტირებული, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
35	2000006916259	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა IPC, დემონტირებული, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
36	2000006916266	ვიდეო კამერა	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა IPC, დემონტირებული, დაზიანებული, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.
37	2000006909251	ვიდეო კამერა Hikvision	ცალი	1	მეორადი მოხმარების ვიდეოკამერა Hikvision, დემონტირებული, აღენიშნება დაზიანებები, მუშა მდგომარეობა დაუდგენელია.