

ინდივიდუალური აუდიტორი

ვლადიმერ ბერელაშვილი

სერტიფიკატი №139 ლიცენზია №130

#11

01 ნოემბერი 2016წ.

აუდიტორის დასკვნა

ქონების შეფასების შესახებ

შპს ქვემო-ქართლის რეგიონალური სისტემის გადასხმის სადგურთან 2016წლის 27 ოქტომბერს გაფორმებული გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება #25/10/2016 -ის საფუძველზე მოვახდინე მათ საკუთრებაში არსებული გაზ24-10 ავტომობილის, სარეგისტრაციო ნომერი EA1012, დათვალიერება შეფასების მიზნით.

ადგილზე დათვალიერებით გაირკვა რომ შპს ქვემო-ქართლის სისტემის გადასხმის სადგურის კუთვნილი ავტომობილი გაზ24-10 ტერიტორიულად არის დედოფლისწყაროში ბენზინ გასამართ სადგურთან. ავტომანქანა არა სამუშაო მდგომარეობაშია გამარცხლია არა აქვს: აკუმლიატორი, საბურავები უვარგისია დამაშრულია და დამჯდარია(დამშვებულია), ტრამლიორი, ჰაერის ფილტრი, ბენზინის აცტონიკი, პომპის რემნები, სიჩქარის რიჩაგი და სხვა ნაწილები, საქარე მინები დაზარულია. ძარა დაჟანგულია, მინების გარშემო ჟანგის ფერია, გვერდები შეჟყლეტილებია( დეფორმირებულია) ჟანგის ფერი აქვს. სიდენიები დარღვეულია. ავტომანქანის ძარის ნომერია#114607, ძრავის ნომერია#91398 შასის ნომერია#093151 ავტომანქანა გამოშვებულია 1987 წელს. ავტომანქანის ფერი არის თეთრი. დღევანდელი პირობებიდან გამომდინარე ავტომანქანა ხმარებისათვის გამოუსადეგარია.

საბაზრო პირობების გათვალისწინებით ავტომანქანა შეფასებული იქნა 200(ორასი) ლარად.

ცდომილება დასაშვებია +/- 10-15%

ინდ.აუდ.



/ვ.ბერელაშვილი/